



КинХолдинг
+7 (495) 737-00-91
kin@kin.su
www.kinplast.ru
www.romanovo.ru



Настоящие гарантии предоставляются исключительно и персонально первоначальному покупателю и никакие другие гарантии не подлежат передаче через первоначального покупателя иному лицу.

Рекомендации по хранению и транспортировке листов монолитного поликарбоната

1. Перевозить и хранить листы монолитного поликарбоната необходимо в горизонтальном положении, на плоской, твердой опоре того же или большего размера. Листы должны быть прочно скреплены с опорой с помощью стяжных ремней во время транспортировки или хранения. Их можно сложить один на другой, большие толщины внизу, меньшие толщины наверху, избегая провисших без опоры поверхностей.
2. Хранить монолитный поликарбонат необходимо в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей или влаги.
3. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к нагреву поверхности, защитная пленка размякнется и расплавится на поверхности панели, это может существенно усложнить или сделать невозможным ее удаление.
4. **ВАЖНО!** Не закрывайте листы монолитного поликарбоната и не кладите на него материалы притягивающие тепло или являющиеся хорошими проводниками тепла (темные предметы, металлические трубы, профили, стальные пластины). Они могут нагреть чрезмерно монолитный поликарбонат и причинить ему вред.
5. Если вам необходимо оставить лист на открытом воздухе, накройте его светлым не прозрачным полиэтиленом или другим изоляционным материалом.